



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1269NFRPLUS

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = G-4014CF
- OEM = 16015-425-871 (set nr.)

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16016-KC2-970

Aiguille d'injection 25D=#D322

- Keyster = KHD-0322Z
- Keyster = K-1193JK (set)
- OEM = 16012-438-003 (set)

Gicleur principal #68

- Keyster = KHM-110068
- OEM = 99101-393-0680

Gicleur principal #98

- Keyster = KHM-110098
- OEM = 99101-393-0980

Gicleur de ralenti (vissé)#42

- Keyster = KHS-29C042
- OEM = 99103-MA1-0420

Gicleur de stand-by (enfiché) #42

- Keyster = KHS-47A042

Vaporisateur principal

- Keyster = ETK5
- OEM = 16166-438-003

bouchon en caoutchouc

- Keyster = NTMRP-002LF
- OEM = 16010-425-305 (set nr.)

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1269NFRPLUS
PVC:	34,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.018 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article