



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0155

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-1
- OEM = F214106119
- OEM = 16019-008

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-03025
- OEM = 16030-005

aiguille d'injection #Y42 = 5DJ19

- Keyter = KYJ-0042

Gicleur d'aiguille

Gicleur principal #92,5

- Keyster = KYM-020092,5

Gicleur de ralenti #30

- Keyster = KYS-00B030

joint de couvercle supérieur

- Keyster = M-29

piston

- Keyster = K-856PK

PVC 24,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0155
EAN	4550240001993
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER

Unité de mesure: SET

Weight 0.02 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation kit de réparation

Type pièces de carburateur

Type article