



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0155

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-1
- OEM = F214106119
- OEM = 16019-008

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-03025
- OEM = 16030-005

### aiguille d'injection #Y42 = 5DJ19

- Keyster = KYJ-0042

### Gicleur d'aiguille

### Gicleur principal #92,5

- Keyster = KYM-020092,5

### Gicleur de ralenti #30

- Keyster = KYS-00B030

### joint de couvercle supérieur

- Keyster = M-29

### piston

- Keyster = K-856PK

**Price: 7,01 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0155
EAN	4550240001993
PVC:	24,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER

**Unité de mesure:** SET

**Weight** 0.02 kg

### Données techniques

**Domaine d'utilisation** kit de réparation

**Type** pièces de carburateur

**Type** article