



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0181NR

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-35
- OEM = 92055-1222

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19A30
- OEM = 16030-1057

### Aiguille d'injection #D760

- Keyster = (D760), KHN-1071 (jeu)
- OEM = 16009-1537 (N74C)

### Gicleur d'aiguille

- Keyster = KHN-1071 (jeu)
- OEM = 16017-0055

### Jeu de vis de mélange

- OEM = 16014-1053

### Gicleur principal #145

- Keyster = KHM-110145
- OEM = 92063-1017

### Gicleur de ralenti #40

- Keyster = KHS-05C040
- OEM = 92064-1108

### Vis de vidange

### 4x joints toriques 5,5x1,5

- OEM = 92055-1246

Différents joints toriques (voir ill.)

**PVC 34,90 €**

## Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0181NFR
EAN	4550240008312
PVC:	34,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.017 kg

## Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article