



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0192NR

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K122
- OEM = 92055-1518

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-09R30
- OEM = valve du kit 16031-1102

### aiguille d'injection

- Keyster = (D837) (jeu)
- OEM = 16009-1861 (N2PE)

### Gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1378

### Vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1081

### Gicleur principal #135

- Keyster = KHM-110135
- OEM = 92063-1014

### Gicleur de ralenti #48

- Keyster = KHS-05C048
- OEM = 92064-1174

### Vis de vidange

**Price: 7,01 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur: KK-0192NR

<b>EAN</b>	4550240001436
<b>PVC:</b>	39,90 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.016 kg

#### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article