



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0192NR

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K122
- OEM = 92055-1518

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-09R30
- OEM = valve du kit 16031-1102

aiguille d'injection

- Keyster = (D837) (jeu)
- OEM = 16009-1861 (N2PE)

Gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1378

Vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1081

Gicleur principal #135

- Keyster = KHM-110135
- OEM = 92063-1014

Gicleur de ralenti #48

- Keyster = KHS-05C048
- OEM = 92064-1174

Vis de vidange

PVC 39,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur: KK-0192NR

EAN	4550240001436
PVC:	39,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.016 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article