



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1391

Le kit contient les articles suivants :

4 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = NTMOR-012G
- OEM = 16010-ML7-305 (set nr.)

4 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster =KHV-17026
- OEM = 16011-MM4-004

4 x Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-552
- OEM = 16016-MV1-630

4 x gicleur de gaz de ralenti #38

- Keyster = KHS-22B038
- OEM = 99103-MV9-0380

4 x gicleur principal #118

- Keyster = KHM-110118
- OEM = 99101-MBZ-1180

4 x vis de vidange

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1391
EAN	4550240005359
PVC:	134,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Weight	0.081 kg
---------------	----------

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article