



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1392

Le kit contient les articles suivants :

4 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = NTMOR-012G
- OEM = 16010-ML7-305 (set nr.)

4 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-23024
- OEM = 16011-ML7-921

4 x Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-552
- OEM = 16016-MV1-630

4 x gicleur de gaz de ralenti #38

- Keyster = KHS-22B038
- OEM = 99103-MV9-0380

2 x gicleur principal #122

- Keyster = KHM-110122
- OEM = 99101-393-220

2 x gicleur principal #125

- Keyster = KHM-110125
- OEM = 99101-393-250

4 x vis de vidange

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1392
EAN	4550240005366
PVC:	129,00 €

SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.083 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article