



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1472

Le kit contient les articles suivants :

2 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K176 ex = NTMOR-004G
- OEM = 16010-MZ5-920

2 x joint côté filtre à air (entonnoir)

- Keyster = K146
- OEM = 16010-MZ5-920

2 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19N00
- OEM = 16155-MN9-004

2 x jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MY5-850

2 x jeu de gicleurs principaux #122

- Keyster = KHM-110112
- OEM = 99101-GHB1120

2 x gicleur de ralenti #38

- Keyster = KHS-22B0380
- OEM = 99103-MT2-0380

2 x vis de vidange

- Keyster = F-130
- OEM = 99103-MT2-0380

8 x joints toriques pour :

Connecteur essence

Purge d'air grande

Purge d'air petite

Vis de vidange

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1472
EAN	4550240005816
PVC:	79,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER

Unité de mesure: SET

Weight 0.03 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation kit de réparation

Type pièces de carburateur

Type article