



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1476

Le kit contient les articles suivants :

2 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K145
- OEM = 16163-MAY-000

2 x joint d'entonnoir

- Keyster = K147
- OEM = 16010-MAY-000

2 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

2 x jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MV1-630

1 x jeu de gicleurs principaux #118

- Keyster = KHM-110118
- OEM = 99101-GHB1180

1 x gicleur principal #120

- Keyster = KHM-110120
- OEM = 99101-GHB1220

2 x gicleur de ralenti #40

- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MT20400

2 x vis de vidange

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

10 x joint torique

- OEM = 16010-MAY-000

PVC 89,90 €**Données de base**

Número d'article du fournisseur:	KH-1476
EAN	4550240009715
PVC:	89,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Weight	0.036 kg
---------------	----------

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article