



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1477

Le kit contient les articles suivants :

2 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K145

- OEM = 16163-MAY-000

2 x joint d'entonnoir

- Keyster = K147

- OEM = 16010-MAY-000

2 x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00

- OEM = 16155-413-751

2 x jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-553

- OEM = 16016-MV1-630

2 x jeu de gicleurs principaux #115

- Keyster = KHM-110115

- OEM = 99101-MAZ1150

2 x gicleur de ralenti #40

- Keyster = KHS-22B040

- OEM = 99103-MT20400

2 x vis de vidange

- Keyster = F-130

- OEM = 16015-MV1-700

10 x joint torique

- OEM = 16010-MAY-000

PVC 89,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1477
EAN	4550240009937
PVC:	89,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.03 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article