



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

**KH-1500**

Le kit contient les articles suivants :

**4 x joint de chambre de flotteur**

- Keyster = K176 ex = NTMOR-004G
- OEM = 16010-MZ5-920 (set nr.)

**4 x joint côté filtre à air**

- Keyster = K146
- OEM = 16010-MZ5-920 (set nr.)

**4 x vanne de chambre de flotteur**

- Keyster =KVN-19N00
- OEM = 16155-MBZ-K31

**4 x set de vis de mélange**

- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MY5-850

**4 x gicleur de gaz de ralenti #40**

- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MT2-0400

**2 x gicleur principal #105**

- Keyster = KHM-110105
- OEM = 99101-GHB1050

**2 x gicleur principal #108**

- Keyster = KHM-110108
- OEM = 99101-GHB1080

**4 x vis de vidange**

- Keyster = F-130

div. joints toriques (voir ill.)

provenant de jeux de joints OEM :

16040-MZ5-600,

16041-MZ5-600,

16010-HM7-670

**Price: 7,01 €**

**Données de base**

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1500
EAN	4550240010469
PVC:	149,90 €

<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.063 kg

### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article