



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0179F

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = NTMOR-030MG
- OEM = 16019-024

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

### Jeu de vis de mélange

Différents joints toriques (voir ill.)

**PVC 17,90 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0179F
EAN	4550240004994
PVC:	17,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.006 kg

### Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article