



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0242NR

Le kit contient les articles suivants :

2x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K122
- OEM = 92055-1518

2x vanne de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19A30
- OEM = 16030-1057

2x Jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16014-1081

1x aiguille d'injection gauche D653Z ☒ #N8GJ

OEM = 16187-1112 , gauche

1x aiguille d'injection droite D652Z ☒ #N8GN

OEM = 16187-1113 , droite

2x gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1407

2x gicleur principal #118

- Keyster = KHM-110118
- OEM = 92063-1071

2x gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-05C035
- OEM = 92064-1035

2x joint torique

- OEM = 92005-1288

4x joint torique

- OEM = 91005-1310

PVC 69,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0242NR
EAN	4550240009470
PVC:	69,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.028 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article