



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-2038KK

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- OEM = 11009-1241
- Keyster = YFCG-37

Kit de soupape de chambre de flotteur

- OEM = 16030-1016
- Keyster = KYV-29S25

Vis de mélange

- OEM = 16016-323-004
- Keyster = K-898SK

aiguille d'injection

- OEM = 16009-1084 5FLZ50
- Keyster = Y-302

gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1119 (264 Y-6)
- Keyster = NJM80A

gicleur principal #127,5

- Keyster = KYM-020127,5
- OEM = 92063-1038

Gicleur de ralenti #37,5

- Keyster = KYS-02C037,5
- OEM = 92064-1036

Vis de vidange

- Keyster = YT-24A
- OEM = 92066-1064

div. joints toriques

PVC 34,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-2038KK
EAN	4550240007186
PVC:	34,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.001 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article