



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0248

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K165
- OEM = 92055-1589

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1094

### Jeu de vis de mélange

- Keyster = K-2173SS
- OEM = 16014-1105

### Gicleur principal #165 = 2+3

- Keyster = KHM-110165
- OEM = 92063-1347

### Gicleur principal #160 = 1+4

- Keyster = KHM-110160
- OEM = 92063-1345

### Gicleur de ralenti #38

- Keyster = KHS-25I038
- OEM = 92064-1210

### 26 x joints toriques

- OEM = 92005-1338
- OEM = 92005-1376
- OEM = 92005-1374
- OEM = 92005-1375
- OEM = 21188-1006
- OEM = 21188-1007

**PVC 119,00 €**

### Données de base

Número d'article du fournisseur:	KK-0248
EAN	4550240010179

<b>PVC:</b>	119,00 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.008 kg

**Données techniques**

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article