



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0251

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K55
- OEM = 92055-1588

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-50S15
- OEM = 16030-1088

### Jeu de vis de mélange

- Keyster = K-2153SS
- OEM = 16014-1100

### Gicleur principal #137,5 = 2+3

- Keyster = KMM-010137H
- OEM = 92063-1431

### Gicleur principal #140 = 1+2

- Keyster = KMM-010140
- OEM = 92063-1432

### Buse d'air #120

- Keyster = KMM-010120
- OEM = 92064-1196

### Gicleur de gaz de veille #12,5

- Keyster = KYS-06D12H
- OEM = 92064-1196

### 24 x joints toriques

- OEM = 32144-1007
- OEM = 16038-022
- OEM = 92055-1084
- OEM = 21188-1006
- OEM = 21188-1007
- OEM = 92055-1093

**Price: 7,01 €**

## Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0251
EAN	4550240010346
PVC:	119,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.032 kg

## Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article