



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1001KKM

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K121 ex = NTMOR-008G

- OEM = 4JH-14984-00

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-24L20S

- OEM = 4JH-14107-00

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1001KKM
EAN	4550240006585
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.008 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article