



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1005SK

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-41
- OEM = 13258-44B00

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-42H25
- OEM = 13370-46E20

div. joints toriques (voir ill.)

**Price: 7,01 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1005SK
EAN	4550240002891
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.008 kg

### Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article