



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1095KK

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-37
- OEM = 11009-1241

### Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-29S25
- OEM = 16030-1016

### Vis de mélange

- Keyster = K-898SK
- OEM = 16014-1014

### aiguille d'injection 4BC7=#Y270

- OEM = 16009 -1205

### Gicleur principal #110

- Keyster = KYM-020110
- OEM = 92063-1038

### gicleur principal #115

- Keyster = KYM-020115
- OEM = 92063-1109

### Gicleur de ralenti #37,5

- Keyster = KYS -02C037,5
- OEM = 92064-1036

**Price: 7,01 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1095KK
EAN	4550240002914
PVC:	21,90 €

<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.021 kg

### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article