



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1095KK

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-37
- OEM = 11009-1241

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-29S25
- OEM = 16030-1016

Vis de mélange

- Keyster = K-898SK
- OEM = 16014-1014

aiguille d'injection 4BC7=#Y270

- OEM = 16009 -1205

Gicleur principal #110

- Keyster = KYM-020110
- OEM = 92063-1038

gicleur principal #115

- Keyster = KYM-020115
- OEM = 92063-1109

Gicleur de ralenti #37,5

- Keyster = KYS -02C037,5
- OEM = 92064-1036

PVC 21,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1095KK
EAN	4550240002914
PVC:	21,90 €

SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.021 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article