



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-1480

Le kit contient les articles suivants :

4 x vanne de chambre à flotteur

- Keyster = KVN-19N00
- OEM = OEM = 16011-MN9-004

4 x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-176
- OEM = 16163-MZ5-920

div. joints toriques (voir ill.)

PVC 64,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1480
EAN	4550240010841
PVC:	64,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article