



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-996HK

Le kit contient les articles suivants :

Vanne à chambre à flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM 16155-413-751

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-25
- OEM = 16010-MA6-305

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | K-996HK |
| EAN | 4550240001771 |
| PVC: | 14,90 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |

Données techniques

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |