



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

K-996HK

Le kit contient les articles suivants :

### Vanne à chambre à flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM 16155-413-751

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-25
- OEM = 16010-MA6-305

div. joints toriques (voir ill.)

**PVC 14,90 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-996HK
EAN	4550240001771
PVC:	14,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET

### Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article