



## Reparatursatz Kurbelwelle CiF

Kit de réparation de vilebrequin 8 pièces

- 1x roulement à billes 7021105/7 (6202)
- 1x roulement à billes 7021104/0 (6202C3)
- 1x Bague d'étanchéité 7112978/7 (5900, 15x24x5 mm)
- 1x clavette demi-lune 7000267/0 (5036, 3x5 mm)
- 2x rondelle entretoise 7113681/6 (10289)
- 1x joint d'embase cylindre 7152793/1 (9181)
- 1x joint pour carter de moteur 7112967/0 (112967)

**PVC 18,40 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	5182-KT
PVC:	18,40 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	CiF
Unité de mesure:	PIECE
Weight	0.063 kg

### Données techniques

Type	jeu de roulements pour vilebrequin
Type	article
numéro de référence	154639