



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1506

Le kit contient les articles suivants :

**4x joint de chambre de flotteur**

- Keyster = NTMOR-005G

contient joint de chambre de flotteur

provenant des jeux de joints OEM suivants :

- OEM = 16010-KT7-003

- OEM = 16010-MN4-305

- OEM = 16010-MN4-003

**4x jeu de soupapes de chambre de flotteur**

- Keyster = KHV-17B26

- OEM = 16011-422-004

- OEM = 16011-MM4-004

- OEM = 16011-MM5-671

**4x gicleur principal #105**

- Keyster = KHM-110105

- OEM = 99101-GHB-1050

**4x gicleur de ralenti #35**

- Keyster = KHS-22B035

- OEM = 99103-437-0350

**4x Kit de vis de mélange**

- Keyster = KHSS-xxx

- OEM = 16016-MN4-601

**4x bouchon de vidange**

- Keyster = F130

- OEM = 16015-MN4-003

**12 x joints toriques**

**Price: 7,01 €**

**Données de base**

<b>Numéro d'article du fournisseur:</b>	KH-1506
<b>EAN</b>	4550240011183
<b>PVC:</b>	119,00 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.072 kg

#### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article