



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1507

Le kit contient les articles suivants :

4x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K138 = ex NTMOR-005G

contient joint de chambre de flotteur

provenant des jeux de joints OEM suivants :

- OEM = 16010-KT7-003

- OEM = 16010-MN4-305

- OEM = 16010-MN4-003

4x jeu de soupapes de chambre de flotteur

- Keyster = KHV-17B24

- OEM = 16011-MT6-601

4x gicleur principal #108

- Keyster = KHM-110108

- OEM = 99101-3931080

4x gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-22B035

- OEM = 99103-437-0350

4x Kit de vis de mélange

- Keyster = KHSS-xxx

- OEM = 16016-MN4-601

4x bouchon de vidange

- Keyster = F130

- OEM = 16015-MN4-003

12 x joints toriques

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1507
EAN	4550240011190
PVC:	119,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.072 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article