



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1510

Le kit contient les articles suivants :

4x joint de chambre de flotteur

- Keyster = K178 ex = NTMOR-012G
- OEM = 16163-MZ5-920

4x gicleur principal #128

- Keyster = KHM-110128
- OEM = 99101-GHB1280

4x gicleur de gaz de stationnement

- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MAL0400

4x Kit de vis de mélange

- Keyster = KHSS-xxx
- OEM = 16016-MT3-670

4x vanne de chambre à flotteur

- Keyster = KHV-17B26
- OEM = 16011-MAJ-R00

4 x vis de vidange

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MAJ-D00

12 x joint torique

- OEM = 16015-MAJ-D00

Price: 7,01 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KH-1510 |
| EAN | 4550240011220 |

| | |
|---------------------------|----------|
| PVC: | 119,00 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |
| Weight | 0.073 kg |

Données techniques

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |