



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1510

Le kit contient les articles suivants :

4x joint de chambre de flotteur

- Keystor = K178 ex = NTMOR-012G
- OEM = 16163-MZ5-920

4x gicleur principal #128

- Keystor = KHM-110128
- OEM = 99101-GHB1280

4x gicleur de gaz de stationnement

- Keystor = KHS-22B040
- OEM = 99103-MAL0400

4x Kit de vis de mélange

- Keystor = KHSS-xxx
- OEM = 16016-MT3-670

4x vanne de chambre à flotteur

- Keystor = KHV-17B26
- OEM = 16011-MAJ-R00

4 x vis de vidange

- Keystor = F-130
- OEM = 16015-MAJ-D00

12 x joint torique

- OEM = 16015-MAJ-D00

PVC 119,00 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1510
EAN	4550240011220

PVC:	119,00 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.073 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article