



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KK-0240N

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K122
- OEM = 92055-1518

### Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-19A30
- OEM = 16030-1057

### Jeu de vis de mélange

- Keyster = KHSS-548
- OEM = 16014-1082

### Aiguille d'injection

- Keyster = D935
- OEM = 16009-1941 (N2PY)

### Gicleur d'aiguille

- OEM = 16017-1276 (ancien)
- OEM = 16017-1383

### Gicleur principal #138

- Keyster = KHM-110138
- OEM = 92063-1015

### Gicleur de ralenti #45

- Keyster = KHS-05C045
- OEM = 92064-1177

### Vis de vidange

- Keyster = F29B
- OEM = 92009-1551

## PVC 44,90 €

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KK-0240N
EAN	4550240008572
PVC:	44,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.013 kg

### Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article