



Set de réparation pour carburateur KEYSTER "ECO"

K-1377SK

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = NTMOR-018MG
- OEM = 13258-04F00

Soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KYV-50020
- OEM = 13370-04F00

div. joints toriques (voir ill.)

- 13295-33010
- 13295-9901 (ancien 13295-9900)
- 13246-43011 (ancien 13246-43010)
- 13278-47091 (ancien 13278-47090)

PVC 22,90 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	K-1377SK
EAN	4550240009692
PVC:	22,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.007 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article