



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1520N

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-25
- OEM = 16010-MA6-003 (set nr.)

Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16165-413-751

Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-138
- OEM = 16016-MA6-003

Aiguille d'injection 79P = #D476

- Keyster = KHD-0476Z
- OEM = 16012-ME5-611 (set nr.)

Gicleur d'aiguille

- OEM = 16012-ME5-611 (set nr.)

Gicleur principal #115

- Keyster = KHM-110115
- OEM = 99101-393-1150

Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-29C035
- OEM = 99103-MA4-0350

div. joints toriques (voir ill.)

Price: 7,01 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	KH-1520N
EAN	4550240012081
PVC:	27,90 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	KEYSTER
Unité de mesure:	SET
Weight	0.011 kg

Données techniques

Domaine d'utilisation	kit de réparation
Type	pièces de carburateur
Type	article