



## Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KH-1520N

Le kit contient les articles suivants :

### Joint de chambre de flotteur

- Keyster = K-25
- OEM = 16010-MA6-003 (set nr.)

### Kit de soupape de chambre de flotteur

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16165-413-751

### Set de vis de mélange

- Keyster = KHSS-138
- OEM = 16016-MA6-003

### Aiguille d'injection 79P = #D476

- Keyster = KHD-0476Z
- OEM = 16012-ME5-611 (set nr.)

### Gicleur d'aiguille

- OEM = 16012-ME5-611 (set nr.)

### Gicleur principal #115

- Keyster = KHM-110115
- OEM = 99101-393-1150

### Gicleur de ralenti #35

- Keyster = KHS-29C035
- OEM = 99103-MA4-0350

div. joints toriques (voir ill.)

**PVC 27,90 €**

Données de base

<b>Numéro d'article du fournisseur:</b>	KH-1520N
<b>EAN</b>	4550240012081
<b>PVC:</b>	27,90 €
<b>SB-Article</b>	Non
<b>Marque/Fournisseur</b>	KEYSTER
<b>Unité de mesure:</b>	SET
<b>Weight</b>	0.011 kg

#### Données techniques

<b>Domaine d'utilisation</b>	kit de réparation
<b>Type</b>	pièces de carburateur
<b>Type</b>	article