



## Douille boulons de roue Condor "4785"

SW 18,5 + 19,5 mm

### Application :

18,5 mm pour écrous de roue SW 19 avec couvercle manquant

19,5 mm pour écrous de roue SW 19 avec couvercle endommagé

**Price: 10,60 €**

### Données de base

Numéro d'article du fournisseur:	4785-19
EAN	4037374478513
PVC:	12,65 €
SB-Article	Non
Marque/Fournisseur	Condor
Unité de mesure:	PIECE

### Données techniques

Application / Utilisation	fonctionnement manuel
Caractéristiques	magnétique
Couleur principale	gris
Entraînement	1/2 "
Ouverture de clé	19 mm
Type	douille à choc pour écrou de roue
Type	article

### More product images

