



Set de réparation pour carburateur KEYSTER

KY-0392G

Le kit contient les articles suivants :

Joint de chambre de flotteur

- Keyster = YFCG-37
- OEM = 3F7-14984-00

Kit de soupape de chambre de flotteur #2,0

Kit de vis de mélange

Aiguille d'injection #Y209 = 5GP26 ou 5GR26

Gicleur principal #122,5

- Keyster = KYM-020122,5

Gicleur principal #160

- Keyster = KMM-010160

Gicleur de ralenti #47,5

- Keyster = KYS-02C047,5

Divers joints toriques (voir ill.)

Price: 9,36 €

Données de base

| | |
|----------------------------------|----------|
| Numéro d'article du fournisseur: | KY-0392G |
| PVC: | 22,90 € |
| SB-Article | Non |
| Marque/Fournisseur | KEYSTER |
| Unité de mesure: | SET |
| Weight | 0.017 kg |

Données techniques

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Domaine d'utilisation | kit de réparation |
| Type | pièces de carburateur |
| Type | article |