

Serie per riparazione carburatore KEYSTER

K-1878HK

Il kit contiene i seguenti elementi:

Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = NTMOR-004G
- OEM = 16010-MZ5-920 (n. di set)

Guarnizione del Carburatore lato filtro aria (Imbuto)

- Keyster = K146
- OEM = 16010-MZ5-920 (n. di set)

Valvola della camera di galleggiamento

- Keyster = KVN-19N00
- OEM = 16155-MN9-004

5 x O-ring per:

- Connettore benzina
- Ventilazione grande
- Ventilazione piccola
- Vite di miscelazione
- Vite di scarico

Price: 10,31 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	K-1878HK
EAN	4550240000682
UVP	32,90 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	KEYSTER
Unità di misura:	PACKAGE
Weight	0.003 kg

Dati tecnici

Ambito di impiego	Serie per riparazione
Tipo	Articolo
Versione	Parti del carburatore