



Serie per riparazione carburatore KEYSTER

KH-0522NFR

Il kit contiene i seguenti elementi:

Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = G-4014CF
- OEM = 16010-463-004 (n. di set)

Valvola della camera a galleggiante

- OEM = 16011-PK1-005

Set di viti della miscela

- Keyster = KHSS-493
- OEM = 16016-KC2-970

Ago dell'ugello 64A=#D296

- Keyster = KHD-0296Z
- OEM = 16012-MB9-004 (n. set)

Ugello per spillo

- OEM = 16012-MB9-004 (n. set)

Ugello principale #145

- Keyster = KHM-110145
- OEM = 99101-GHB-1450
- OEM = 99101-393-1450 (vecchio)

Getto acceleratore di parcheggio #35

- Keyster = KHS-29C035

Vari O-ring (vedi illustrazione)

Price: 10,31 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore: KH-0522NFR

EAN 4550240003829

| | |
|-------------------------|----------|
| UVP | 29,90 € |
| SB-Articolo | No |
| Marca/Fornitore | KEYSTER |
| Unità di misura: | PACKAGE |
| Weight | 0.021 kg |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Ambito di impiego | Serie per riparazione |
| Tipo | Articolo |
| Versione | Parti del carburatore |