



## Serie per riparazione carburatore KEYSER

KH-1377

Il set contiene i seguenti elementi:

2 x Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = NTMOR-007G
- OEM = 16010-MR5-505

2 x set di valvole della camera del galleggiante

- Keyster = KHV-17020
- OEM = 16011-MV1-700

1 Ugello principale #118

- Keyster = KHM-110118
- OEM = 99101GHB1180

1 Ugello principale #122

- Keyster = KHM-110122
- OEM = 99101-GHB-1220

2 x getto del minimo #42

- Keyster = KHS-22B042
- OEM = 99103-MV9-0420A

2 x set di viti per la miscela

- Keyster = KHSS-138
- OEM = 16016-MV1-630

2 x Vite di scarico

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

precedentemente KH-1361

**Price: 9,36 €**

**Dati anagrafici**

Numero articolo fornitore:

KH-1377

<b>EAN</b>	4550240003096
<b>UVP</b>	59,90 €
<b>SB-Articolo</b>	No
<b>Marca/Fornitore</b>	KEYSTER
<b>Unità di misura:</b>	PACKAGE
<b>Weight</b>	0.035 kg

#### Dati tecnici

<b>Ambito di impiego</b>	Serie per riparazione
<b>Tipo</b>	Articolo
<b>Versione</b>	Parti del carburatore