



Serie per riparazione carburatore KEYSTER

KH-1476

Il set contiene i seguenti elementi:

2 x Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = K145
- OEM = 16163-MAY-000

2 x Guarnizione dell'imbuto

- Keyster = K147
- OEM = 16010-MAY-000

2 x valvola della camera del galleggiante

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

2 x set di viti per la miscela

- Keyster = KHSS-553
- OEM = 16016-MV1-630

1 x Ugello principale #118

- Keyster = KHM-110118
- OEM = 99101-GHB1180

1 Ugello principale #120

- Keyster = KHM-110120
- OEM = 99101-GHB1220

2 getti del minimo #40

- Keyster = KHS-22B040
- OEM = 99103-MT20400

2 x Vite di scarico

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

10 x O-ring

- OEM = 16010-MAY-000

Price: 9,36 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	KH-1476
UVP	89,90 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	KEYSTER
Unità di misura:	PACKAGE

Dati tecnici

Ambito di impiego	Serie per riparazione
Numero di comparazione	KH1476
Tipo	Articolo
Versione	Parti del carburatore