



Serie per riparazione carburatore KEYSER

KH-1391

Il set contiene i seguenti elementi:

4 x Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = NTMOR-012G
- OEM = 16010-ML7-305 (set nr.)

4 x valvola della camera del galleggiante

- Keyster = KHV-17026
- OEM = 16011-MM4-004

Set di 4 viti per la miscela

- Keyster = KHSS-552
- OEM = 16016-MV1-630

4 x getto del minimo #38

- Keyster = KHS-22B038
- OEM = 99103-MV9-0380

4 x Ugello principale #118

- Keyster = KHM-110118
- OEM = 99101-MBZ-1180

4 x Vite di scarico

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-MV1-700

vari O-ring (vedi illustrazione)

Price: 7,01 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	KH-1391
EAN	4550240005359
UVP	134,90 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	KEYSTER
Unità di misura:	PACKAGE

Weight	0.081 kg
---------------	----------

Dati tecnici

Ambito di impiego	Serie per riparazione
Tipo	Articolo
Versione	Parti del carburatore