



Serie per riparazione carburatore KEYSTER

KK-0178F

Il kit contiene i seguenti elementi:

Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = NTMOR-030MG
- OEM = 16019-024

Valvola della camera a galleggiante

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Set di viti della miscela

Ago dell'ugello #D47Z=003301

Ugello principale #95

- Keyster = KHM-110095

Getto del minimo #35

- Keyster = KHS-200035

Price: 7,01 €

Dati anagrafici

| | |
|----------------------------|---------------|
| Numero articolo fornitore: | KK-0178F |
| EAN | 4550240006769 |
| UVP | 22,90 € |
| SB-Articolo | No |
| Marca/Fornitore | KEYSTER |
| Unità di misura: | PACKAGE |
| Weight | 0.011 kg |

Dati tecnici

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ambito di impiego | Serie per riparazione |
|-------------------|-----------------------|

| Tipo | Articolo |
|----------|-----------------------|
| Versione | Parti del carburatore |