



Serie per riparazione carburatore KEYSER

KK-0179F

Il kit contiene i seguenti elementi:

Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = NTMOR-030MG
- OEM = 16019-024

Valvola della camera a galleggiante

- Keyster = KVN-16R30
- OEM = 16030-1007
- OEM = 16030-028

Set di viti della miscela

Vari O-ring (vedi illustrazione)

Price: 7,01 €

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	KK-0179F
EAN	4550240004994
UVP	17,90 €
SB-Articolo	No
Marca/Fornitore	KEYSTER
Unità di misura:	PACKAGE
Weight	0.006 kg

Dati tecnici

Ambito di impiego	Serie per riparazione
Tipo	Articolo
Versione	Parti del carburatore