



## Serie per riparazione carburatore KEYSER

KH-1504

Il set contiene i seguenti elementi:

2 x Guarnizione camera del galleggiante

- Keyster = K133, ex = NTMOR-006G
- OEM = 16163-KEA-000

2 x valvola della camera del galleggiante

- Keyster = KVN-16N00
- OEM = 16155-413-751

2 x set di viti per la miscela

- OEM = 16016-MY9-690

1 Ugello principale #70

- Keyster = KHM-110070
- OEM = 99101-393-0700

1 Ugello principale #75

- Keyster = KHM-110075
- OEM = 99101-393-0750

2 getti del minimo #35

- Keyster = KHS-22B0350
- OEM = 99103-KGB-6100

2 x Vite di scarico

- Keyster = F-130
- OEM = 16015-KGB-611

2 x O-ring

**Price: 7,01 €**

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore:	KH-1504
EAN	4550240010964

<b>UVP</b>	49,90 €
<b>SB-Articolo</b>	No
<b>Marca/Fornitore</b>	KEYSTER
<b>Unità di misura:</b>	PACKAGE
<b>Weight</b>	0.024 kg

**Dati tecnici**

<b>Ambito di impiego</b>	Serie per riparazione
<b>Tipo</b>	Articolo
<b>Versione</b>	Parti del carburatore