



KEYSTER Reparatieset carburateur

KK-0055

De set bevat de volgende artikelen:

Vlotterkamerafdichting

bovenste dekselafdichting

- Keyster = M-15

Vlotterkamer kleppenset

Mengsel schroef

Sproeiernaald # Y76

Hoofdsproeier # 102.5

- Keyster = KYM-020102.5

Stationair sproeier # 25

- Keyster = KYS-00B025

Div. O-ringen (zie afb.)

Price: € 9,36

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	KK-0055
UVP	€ 24,90
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	KEYSTER
Maateenheid:	PAK

Technische gegevens

Inzetbereik	reparatieset
Type/soort	Artikel
Uitvoering	carburatoronderdelen