



Condor Radmutterneinsatz "4785"

SW 20,5 + 21,5 mm

Anwendung:

20,5 mm für Radmuttern SW 21 mit fehlender Kappe

21,5 mm für Radmuttern SW 21 mit beschädigter Kappe

UVP 15,15 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	4785-21
EAN	4037374478520
UVP	15,15 €
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	Condor
Mengeneinheit	STÜCK

Technische Daten

Antrieb	1/2 "
Anwendung	handbetrieb
Art	Artikel
Ausführung	Radmutterneinsatz
Eigenschaften	magnetisch
Hauptfarbe	grau
Schlüsselweite	21 mm

Weitere Produktbilder

